



ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

- Στις 2/9 στη θέση Δημαρχείο Μαρμαρίου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
- Στις 2/9 στη θέση Τεχνικές Υπηρεσίες Δ. Καρύστου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
- Στις 17/9 στη θέση Δημαρχείο Ζωγράφου (Συχνοεπιλεκτικός) σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος σταθμός.
- Στις 18/9 στη θέση Πρώην Δημαρχείο Κασσωπαίων σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
- Στις 25/9 στη θέση Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
- Στις 27/9 στη θέση Δημαρχείο Μήλου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

- Στις 16/10 στη θέση Δημοτικό Κτίριο Καλύμνου σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε πρόσφατα διακριβωμένος σταθμός.
- Στις 18/10 στη θέση Δημαρχείο Αμαρουσίου (Συχνοεπιλεκτικός) σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε επιδιορθωμένος σταθμός.
- Στις 26/10 στη θέση 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης σε αντικατάσταση του σταθμού μέτρησης που παρουσίασε βλάβη, τοποθετήθηκε νέος σταθμός.

Η Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου ΕΠΗΠ